

INDICE DEI CORSI D'ACQUA CENSITI						
CODICE	NOME	CAT.	COORDINATE DEL PUNTO DI MONTE		COORDINATE DEL PUNTO DI VALLE	
			LAT.	LONG.	LAT.	LONG.
BI14		3	5077013	1516591	5077120	1516549
BI15		3	5076952	1515942	5077150	1516187
BI16		3	5077005	1515797	5077185	1516066
BI17		3	5077616	1515242	5077600	1515454
BI18		3	5077816	1515152	5077816	1515152
BI19		3	5077713	1515480	5077713	1515480
BI20		3	5077946	1515479	5077946	1515479
BI21		3	5076113	1517347	5076113	1517347
BI22		3	5077484	1516682	5077484	1516682
BI23		3	5077587	1517103	5077587	1517103
BI24		3	5076878	1517018	5076878	1517018
BI25		3	5076982	1516788	5076982	1516788
BI26		3	5076678	1517728	5076678	1517728
BI27		3	5076887	1517750	5076887	1517750
BI02	TORRENTE S. ANTONIO	3	5076164	1517084	5076392	1517254
BI03	TORRENTE MOIANA	2	5076296	1516713	5076432	1517393
BI04	TORRENTE VAL DA LA GIAZZA	2	5076833	1516408	5076521	1517382
BI04a		3	5076373	1516824	5076520	1517385
BI04b		3	5076427	1516727	5076675	1517126
BI04c		3	5076589	1516374	5076805	1516636
BI05	TORRENTE CARDEE	2	5076631	1515573	5077102	1516300
BI05a		3	5076695	1516202	5076923	1516169
BI05b		3	5076636	1515759	5076769	1515867
BI06	TORRENTE GIASC	2	5077319	1515128	5077300	1515777
BI06a		3	5077009	1515645	5077200	1515635
BI06b		3	5076940	1515466	5077196	1515564
BI06c		3	5077000	1515125	5077185	1515496
BI06d		3	5077126	1515175	5077194	1515366
BI06e		3	5077343	1515408	5077217	1515649
BI07	TORRENTE BRASCIADEGA	2	5078076	1515839	5077573	1516340
BI07a		3	5078289	1515983	5078014	1516112
BI07b		3	5077870	1516480	5077693	1516321
BI08	TORRENTE VALLELUNGA	1	5078143	1517540	5077035	1517324
BI08a		3	5077759	1517252	5077712	1517540
BI08b		3	5077901	1517261	5077884	1517514
BI08c		3	5078055	1517255	5078020	1517520
BI08d		3	5078098	1517766	5077990	1517520
BI08e		3	5077908	1518020	5077744	1517551
BI08f		3	5077640	1517820	5077634	1517551
BI08g		3	5077530	1517723	5077532	1517514
BI09	TORRENTE PISSATA	2	5077658	1518031	5077303	1517450
BI09a		3	5077920	1518231	5077304	1517653
BI10	TORRENTE SPARANTEE	3	5078164	1516699	5077750	1516304
BI10a		3	5078110	1516435	5077873	1516330
BI11	TORRENTE PIANEZZA	2	5077755	1516625	5077114	1516303
BI12	TORRENTE MIDRIA	2	5076988	1516625	5077114	1516303
BI13	TORRENTE NORZA'	3	5076923	1517975	5076715	1517459
BU01	TORRENTE BURI	2	5077223	1516000	5076812	1519587

RETICOLO IDRICO MINORE AFFLUENTI DEL	#RIF!
---	--------------

<i>Codice censimento</i>	BI14
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Ruscello temporaneo causato dal deflusso delle acque meteoriche dal pendio soprastante in zona di ampia erosione con franamento diffuso del pendio entro l'alveo del torrente Piot e orlo attivo di scarpata torrentizia soggetto a recenti opere di protezione mediante scogliera in massi a secco.			
ALVEO				
<i>LUNGHEZZA</i>	mt	120		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077013	<i>Longitudine</i>	1516591	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077120	<i>Longitudine</i>	1516549	

<i>Codice censimento</i>	BI15
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4-C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Ruscello temporaneo causato dal deflusso delle acque meteoriche dal pendio soprastante con solco di erosione torrentizia concentrata su suo alveo (N.B non e' stato possibile rilevare l'intero tracciato a causa della natura impervia del pendio)			
ALVEO				
<i>LUNGHEZZA</i>	mt	330		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5076952	<i>Longitudine</i>	1515942	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077150	<i>Longitudine</i>	1516187	

Codice censimento	BI16
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		B4C4-C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Ruscello temporaneo causato dal deflusso delle acque meteoriche dal pendio soprastante a monte di una sona caratterizzata dalla presenza di un'olo attivo di scarpata rocciosa (N.B non e' stato possibile rilevare l'intero tracciato a causa della natura impervia del pendio)				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	320			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5077005	<i>Longitudine</i>		1515797	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077185	<i>Longitudine</i>		1516066	

Codice censimento	BI17
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Ruscellamento diffuso dal pendio verso il compluvio sottostante che si convoglia nel torrente Piot a regime esclusivamente meteorico.				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	200			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5077616	<i>Longitudine</i>		1515242	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077600	<i>Longitudine</i>		1515454	

Codice censimento	BI18
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Compluvio adiacente alla parte apicale del torrente Piot a carattere esclusivamente meteorico				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	(120)			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5077816	<i>Longitudine</i>		1515152	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077742	<i>Longitudine</i>		1515248	

Codice censimento	BI19
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Raccolta scolo acque meteoriche di deflusso dal pendio soprastante				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	150			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5077713	<i>Longitudine</i>		1515480	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077578	<i>Longitudine</i>		1515537	

Codice censimento	BI20
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Affluente a regime esclusivamente meteorico del torrente Piot				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	500			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5077946	<i>Longitudine</i>		1515479	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077506	<i>Longitudine</i>		1515644	

Codice censimento	BI21
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE	x	TEMPORANEO	
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Canale di scarico della sorgente acquasanta entro antico alveo artificiale con attraversamento di rustico (ex presa di forza idraulica) vedi scheda F001				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	70			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5076113	<i>Longitudine</i>		1517347	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5076108	<i>Longitudine</i>		1517425	

Codice censimento	BI22
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Affluente a carattere prevalentemente meteorico in sona caratterizzata da erosione d'alveo in solco concentrato con alcuni fenomeni sporadici di deposito di materiale sulla strada comunale in seguito a forti piogge e da zampillamenti diffusi sul pendio.				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	400			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5077484	<i>Longitudine</i>		1516682	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077128	<i>Longitudine</i>		1516745	

Codice censimento	BI23
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Affluente a carattere prevalentemente meteorico con alveo incanalato artificialmente entro zona privata (Forum Franciscanum) in sona caratterizzata da erosione d'alveo in solco concentrato e da zampillamenti diffusi sul pendio				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	125			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5077587	<i>Longitudine</i>		1517103	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077073	<i>Longitudine</i>		1516997	

Codice censimento	BI24
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Ruscello temporaneo causato dal deflusso delle acque meteoriche dal pendio soprastante				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	165			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5076878	<i>Longitudine</i>		1517018	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077032	<i>Longitudine</i>		1517068	

Codice censimento	BI25
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Ruscello temporaneo causato dal deflusso delle acque meteoriche dal pendio soprastante in zona di ampia erosione con franamento diffuso del pendio entro l'alveo del torrente Piot				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	75			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5076982	<i>Longitudine</i>		1516788	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077121	<i>Longitudine</i>		1516769	

Codice censimento	BI26
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Ruscello proveniente da compluvio secondario della valle Morzate a carattere esclusivamente meteorico, viene incanalato per un breve tratto sotto la strada comunale per essere portato nell'alveo del T. Bistonda				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	300			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5076678	<i>Longitudine</i>		1517728	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5076771	<i>Longitudine</i>		1517450	

Codice censimento	BI27
--------------------------	-------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			#RIF!	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Ruscello proveniente da compluvio secondario della valle Morzate a carattere esclusivamente meteorico, viene incanalato per un breve tratto sotto la strada comunale per essere portato nell'alveo del T. Bistonda. Lungo il suo percorso attraversa una zona caratterizzata dalla presenza di orlo attivo di scarpata rocciosa.				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	250			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5076887	<i>Longitudine</i>		1517750	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5076726	<i>Longitudine</i>		1517453	

RETICOLO IDRICO MINORE	<i>Codice censimento</i>	BI02
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:	TORRENTE S. ANTONIO			
TIPOLOGIA:	CANALE RACCOLTA ACQUE			
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	

DESCRIZIONE

Generale	<p>Affluente di destra del torrente Moiana con carattere esclusivamente meteorico, si tratta di un canale di raccolta delle acque che ha deviato le acque provenienti dalla scarpata chiamata "zoca di sant'Antonio" che defluivano verso l'abitato sottostante, verso il vicino torrente Moiana, a sua volta affluente del torrente Piot.</p> <p>Attualmente la parte superiore scorre entro un'alveo provvisorio ricavato accanto all'esistente sentiero e sarà oggetto di futura sistemazione con la creazione di opportuno canale in pietra sino al congiungimento con l'esistente costituito da un antico manufatto in pietra con una sezione massima di circa 0,5 mq che scorre parallelo al sentiero sino ad incontrare il torrente Moiana.</p>
-----------------	--

ALVEO

Tipologia dell'alveo	roccia e terra	Stato di manutenzione	buono
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO	mt	150	
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO	mt	110	
LUNGHEZZA TOTALE	mt	260	
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO	mt	0	
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE	mt	1	
LARGHEZZA MEDIA ALVEO	mt	0.5	

PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA	RILEVATO		<i>N°</i>	<i>rif.</i>
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA		1
	ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA		0	
	SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA		0	
	GROTTA		0	
	CASCATA O RAPIDA		1	4
	FORRA		0	
	MARMITTA		0	
	AREA DI ESONDAZIONE		0	
	RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)		1	

PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO	RILEVATO		<i>N°</i>	<i>rif.</i>
		TRAVERSE		2
	SCOGLIERE		0	
	OPERE DI PRESA		0	
	PONTI		0	
	ATTRAVERSAMENTI		0	
	CANALE ARTIFICIALE		1	F005

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE

<i>Latitudine</i>	5076164	<i>Longitudine</i>	1517084
-------------------	---------	--------------------	---------

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE

<i>Latitudine</i>	5076392	<i>Longitudine</i>	1517254
-------------------	---------	--------------------	---------

RETICOLO IDRICO MINORE	<i>Codice censimento</i>	BI03
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:	TORRENTE MOIANA			
TIPOLOGIA:	torrente montano			
CATEGORIA	2	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	

DESCRIZIONE

Generale	Torrente di scolo delle acque piovane dal versante del monte croce il tratto finale di attraversamento del centro abitato e' regimato mediante canale artificiale intubato con sbocco sull'argine dell'alveo del torrente bistonda.
-----------------	---

ALVEO

Tipologia dell'alveo	roccia e terra	Stato di manutenzione	mediocre
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO	mt	685	
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO	mt	60	
LUNGHEZZA TOTALE	mt	745	
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO	mt	60	
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE	mt	1.6	
LARGHEZZA MEDIA ALVEO	mt	1	

PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA	RILEVATO	N°	rif.
	ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA	1	
	ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA	0	
	SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA	0	
	GROTTA	0	
	CASCATA O RAPIDA	0	
	FORRA	0	
	MARMITTA	0	
	AREA DI ESONDAZIONE	0	
	RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)	0	

PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO	RILEVATO	N°	rif.
	TRAVERSE	1	T033
	SCOGLIERE	0	
	OPERE DI PRESA	0	
	PONTI	0	
	ATTRAVERSAMENTI	0	
	CANALE ARTIFICIALE	1	F003

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE

<i>Latitudine</i>	5076296	<i>Longitudine</i>	1516713
-------------------	---------	--------------------	---------

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE

<i>Latitudine</i>	5076432	<i>Longitudine</i>	1517393
-------------------	---------	--------------------	---------

RETICOLO IDRICO MINORE	<i>Codice censimento</i>	BI04
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:		TORRENTE VAL DA LA GIAZZA			
TIPOLOGIA:		torrente montano			
CATEGORIA		2	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo		May-05	Sezione CTRL		B4C4
Comune		Casino d'Erba	Provincia		Como
DESCRIZIONE					
Generale		Torrente non perenne (regime meteorico) dal versante del monte croce, immissario del torrente Piot immediatamente a monte del tratto cittadino di quest'ultimo.			
ALVEO					
Tipologia dell'alveo		roccia e terra		Stato di manutenzione	
				scarso	
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO		mt	1043		
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO		mt	60		
LUNGHEZZA TOTALE		mt	1103		
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO		mt	60		
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE		mt	1.6		
LARGHEZZA MEDIA ALVEO		mt	1		
PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA		RILEVATO		N°	rif.
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA		1	5
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA		0	
		SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA		1	15
		GROTTA (nelle vicinanze)		2	
		CASCATA O RAPIDA		0	
		FORRA		0	
		MARMITTA		0	
		AREA DI ESONDAZIONE		0	
		RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)		0	
PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO		RILEVATO		N°	rif.
		TRAVERSE		0	
		SCOGLIERE		0	
		OPERE DI PRESA		0	
		PONTI		0	
		ATTRAVERSAMENTI		0	
		CANALE ARTIFICIALE		1	F002
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>		5076833	<i>Longitudine</i>		1516408
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>		5076521	<i>Longitudine</i>		1517382

RETICOLO IDRICO MINORE AFFLUENTI DEL

TORRENTE VAL DA LA

Codice censimento

BI04a

TIPOLOGIA:	affluente secondario		del		TORRENTE VAL DA LA GIAZZA	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	X	
Data rilievo	May-05		Sezione CTRL		B4C4	
Comune	Caslino d'Erba		Provincia		Como	
DESCRIZIONE						
<i>DESCRIZIONE</i>	Canale a regime meteorico					
ALVEO						
<i>LUNGHEZZA</i>	mt		520			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE						
<i>Latitudine</i>	5076373		<i>Longitudine</i>		1516824	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE						
<i>Latitudine</i>	5076520		<i>Longitudine</i>		1517385	

Codice censimento

BI04b

TIPOLOGIA:	affluente secondario		del		TORRENTE VAL DA LA GIAZZA	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	X	
Data rilievo	May-05		Sezione CTRL		B4C4	
Comune	Caslino d'Erba		Provincia		Como	
DESCRIZIONE						
<i>DESCRIZIONE</i>	Canale a regime meteorico caratterizzato dall'unione a monte di due impluvi aventi origine dal medesimo versante (monte croce)					
ALVEO						
<i>LUNGHEZZA</i>	mt		810			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE						
<i>Latitudine</i>	5076427		<i>Longitudine</i>		1516727	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE						
<i>Latitudine</i>	5076675		<i>Longitudine</i>		1517126	

Codice censimento	BI04c
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del			TORRENTE VAL DA LA GIAZZA	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL		B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
DESCRIZIONE	Canale a regime meteorico				
ALVEO					
LUNGHEZZA	mt	360			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5076589	<i>Longitudine</i>	1516374		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5076805	<i>Longitudine</i>	1516636		

RETICOLO IDRICO MINORE	Codice censimento	BI05
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:		TORRENTE CARDEE			
TIPOLOGIA:		torrente montano			
CATEGORIA		2	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo		May-05	Sezione CTRL		B4C4
Comune		Caslino d'Erba	Provincia		Como
DESCRIZIONE					
Generale		Affluente torrente Piot. Torrente a regime meteorico, la foce e' situata in prossimita' di un punto di presa dell'acquedotto comunale (N.B non e' stato possibile rilevare l'intero tracciato a causa della natura impervia del pendio)			
ALVEO					
Tipologia dell'alveo		roccia e terra		Stato di manutenzione	
				mediocre	
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO		mt	850		
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO		mt	0		
LUNGHEZZA TOTALE		mt	850		
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO		mt	0		
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE		mt	1.5		
LARGHEZZA MEDIA ALVEO		mt	(1)		
PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA		RILEVATO		N°	rif.
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA		0	
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA		0	
		SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA		1	
		GROTTA (nelle vicinanze)		0	
		CASCATA O RAPIDA		0	
		FORRA		0	
		MARMITTA		0	
		AREA DI ESONDAZIONE		1	12
		RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)		0	
PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO		RILEVATO		N°	rif.
		TRAVERSE		0	
		SCOGLIERE		0	
		OPERE DI PRESA		0	
		PONTI		0	
		ATTRAVERSAMENTI		0	
		CANALE ARTIFICIALE		0	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
Latitudine		5076631	Longitudine		1515573
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
Latitudine		5077102	Longitudine		1516300

RETICOLO IDRICO MINORE AFFLUENTI DEL

TORRENTE CARDEE

Codice censimento

BI05a

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE CARDEE	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Canale a regime meteorico			
ALVEO				
LUNGHEZZA	mt	180		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5076695	<i>Longitudine</i>	1516202	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5076923	<i>Longitudine</i>	1516169	

Codice censimento

BI05b

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE CARDEE	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4-C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Canale a regime meteorico affluente della parte alta del torrente Cardee			
ALVEO				
LUNGHEZZA	mt	170		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5076636	<i>Longitudine</i>	1515759	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5076769	<i>Longitudine</i>	1515867	

RETICOLO IDRICO MINORE	<i>Codice censimento</i>	BI06
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:	TORRENTE GIASC		
TIPOLOGIA:	torrente montano		
CATEGORIA	2	PERENNE	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	C4C4
Comune	Casino d'Erba	Provincia	Como

DESCRIZIONE

Generale	Affluente torrente bistonda. Torrente di scarico della fontana Maramon a monte a regime semiperenne (N.B non e' stato possibile rilevare l'intero tracciato a causa della natura impervia del pendio)
-----------------	---

ALVEO

Tipologia dell'alveo	roccia e terra	Stato di manutenzione	mediocre
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO	mt		750
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO	mt		0
LUNGHEZZA TOTALE	mt		750
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO	mt		0
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE	mt		2.5
LARGHEZZA MEDIA ALVEO	mt		(1)

PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA	RILEVATO	N°	rif.
	ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA	0	
	ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA	0	
	SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA	0	
	GROTTA (nelle vicinanze)	0	
	CASCATA O RAPIDA	0	
	FORRA	0	
	MARMITTA	0	
	AREA DI ESONDAZIONE	0	
	RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)	0	

PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO	RILEVATO	N°	rif.
	TRAVERSE	0	
	SCOGLIERE	0	
	OPERE DI PRESA	0	
	PONTI	0	
	ATTRAVERSAMENTI	0	
CANALE ARTIFICIALE	0		

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE

<i>Latitudine</i>	5077319	<i>Longitudine</i>	1515128
-------------------	---------	--------------------	---------

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE

<i>Latitudine</i>	5077300	<i>Longitudine</i>	1515777
-------------------	---------	--------------------	---------

RETICOLO IDRICO MINORE AFFLUENTI DEL

TORRENTE GIASC

Codice censimento

BI06a

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE GIASC	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Affluente della parte apicale del torrente Giasc a carattere di ruscello temporaneo causato dal deflusso delle acque meteoriche dal pendio soprastante (N.B non e' stato possibile rilevare l'intero tracciato a causa della natura impervia del pendio)			
ALVEO				
<i>LUNGHEZZA</i>	mt	190		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077009	<i>Longitudine</i>	1515645	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077200	<i>Longitudine</i>	1515635	

Codice censimento

BI06b

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE GIASC	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Affluente della parte apicale del torrente Giasc a carattere di ruscello temporaneo causato dal deflusso delle acque meteoriche dal pendio soprastante (N.B non e' stato possibile rilevare l'intero tracciato a causa della natura impervia del pendio)			
ALVEO				
<i>LUNGHEZZA</i>	mt	250		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5076940	<i>Longitudine</i>	1515466	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077196	<i>Longitudine</i>	1515564	

Codice censimento	BI06c
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE GIASC	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
DESCRIZIONE	Affluente della parte apicale del torrente Giasc costituito da due piccoli impluvi che concorrono al medesimo alveo prima di immettersi nel torrente Giasc (N.B non e' stato possibile rilevare l'intero tracciato a causa della natura impervia del pendio)			
ALVEO				
LUNGHEZZA	mt	600		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077000	<i>Longitudine</i>	1515125	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077185	<i>Longitudine</i>	1515496	

Codice censimento	BI06d
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE GIASC	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
DESCRIZIONE	Ruscello temporaneo causato dal deflusso delle acque meteoriche dal pendio soprastante da compluvio adiacente alla parte apicale del torrente Giasc (N.B non e' stato possibile rilevare l'intero tracciato a causa della natura impervia del pendio)			
ALVEO				
LUNGHEZZA	mt	125		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077126	<i>Longitudine</i>	1515175	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077194	<i>Longitudine</i>	1515366	

Codice censimento	BI06e
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE GIASC	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO x
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
DESCRIZIONE	Ruscello temporaneo causato dal deflusso delle acque meteoriche dal pendio soprastante da compluvio adiacente alla parte apicale del torrente Giasc (N.B non e' stato possibile rilevare l'intero tracciato a causa della natura impervia del pendio)			
ALVEO				
LUNGHEZZA	mt	280		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077343	<i>Longitudine</i>	1515408	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077217	<i>Longitudine</i>	1515649	

RETICOLO IDRICO MINORE	<i>Codice censimento</i>	BI07
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:	TORRENTE BRASCIADEGA			
TIPOLOGIA:	torrente montano			
CATEGORIA	2	PERENNE		TEMPORANEO X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4-C4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	

DESCRIZIONE

Generale	<p>Affluente di sinistra del torrente bistonda. L'alveo e' tutt'ora oggetto di sistemazione mediante la costruzione di traverse lungo il suo corso (vedi censimento), subito a monte di questa zona e' presente una zona fortemente interessata da fenomeni erosivi in alveo e da piccoli franamenti di versante oltre ad un pessimo stato manutentivo (alveo invaso da arbusti e massi di frana).</p> <p>Data la natura impervia del luogo non e' stato possibile proseguire oltre il punto di rilievo indicato nella tavola censimento.</p>
-----------------	---

ALVEO

Tipologia dell'alveo		Stato di manutenzione	
	roccia e terra		pessimo
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO	mt	920	
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO	mt	0	
LUNGHEZZA TOTALE	mt	920	
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO	mt	0	
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE	mt	3	
LARGHEZZA MEDIA ALVEO	mt	3	

PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA	RILEVATO		N°	rif.
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA		0
	ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA		1 ?	
	SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA		1 ?	
	GROTTA (nelle vicinanze)		0	
	CASCATA O RAPIDA		0	
	FORRA		0	
	MARMITTA		0	
	AREA DI ESONDAZIONE		0	
	RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)		0	

PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO	RILEVATO		N°	rif.
		TRAVERSE		0
	SCOGLIERE		0	
	OPERE DI PRESA		0	
	PONTI		0	
	ATTRAVERSAMENTI		0	
	CANALE ARTIFICIALE		0	

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE

<i>Latitudine</i>	5078076	<i>Longitudine</i>	1515839
-------------------	---------	--------------------	---------

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE

<i>Latitudine</i>	5077573	<i>Longitudine</i>	1516340
-------------------	---------	--------------------	---------

RETICOLO IDRICO MINORE AFFLUENTI DEL TORRENTE BRASCIADEGA

Codice censimento

BI07a

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE BRASCIADEGA	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Compluvio con canale a regime meteorico affluente della parte alta del torrente.			
ALVEO				
<i>LUNGHEZZA</i>	mt	300		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5078289	<i>Longitudine</i>	1515983	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5078014	<i>Longitudine</i>	1516112	

Codice censimento

BI07b

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE BRASCIADEGA	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Ruscello temporaneo a regime esclusivamente meteorico affluente del Torrente principale in una zona caratterizzata da una pronunciata erosione di alveo			
ALVEO				
<i>LUNGHEZZA</i>	mt	250		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077870	<i>Longitudine</i>	1516480	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077693	<i>Longitudine</i>	1516321	

RETICOLO IDRICO MINORE	Codice censimento	BI08
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:		TORRENTE VALLELUNGA			
TIPOLOGIA:		torrente montano			
CATEGORIA		2	PERENNE	X	TEMPORANEO
Data rilievo		May-05	Sezione CTRL		B4C4
Comune		Caslino d'Erba	Provincia		Como
DESCRIZIONE					
Generale	<p>Affluente di sinistra del torrente Piot con grosse oscillazioni di piena e in generale piccolo trasporto di materiale data la scarsa pendenza del compluvio entro il quale scorre.</p> <p>Nelle vicinanze della foce e' presente un guado carrabile per l'accesso alle abitazioni soprastanti.</p>				
ALVEO					
Tipologia dell'alveo	roccia e terra		Stato di manutenzione		buono
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO	mt		1200		
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO	mt		20		
LUNGHEZZA TOTALE	mt		1220		
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO	mt		0		
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE	mt		3		
LARGHEZZA MEDIA ALVEO	mt		2		
PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA		RILEVATO		N°	rif.
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA		0	
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA		0	
		SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA		1	
		GROTTA (nelle vicinanze)		0	
		CASCATA O RAPIDA		0	
		FORRA		0	
		MARMITTA		0	
		AREA DI ESONDAZIONE		0	
		RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)		0	
PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO		RILEVATO		N°	rif.
		TRAVERSE		1	T015
		SCOGLIERE		0	
		OPERE DI PRESA		0	
		PONTI		1	P001
		ATTRAVERSAMENTI		1	P001
		CANALE ARTIFICIALE		0	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5078143	<i>Longitudine</i>	1517540		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077035	<i>Longitudine</i>	1517324		

RETICOLO IDRICO MINORE AFFLUENTI DEL TORRENTE VALLELUNGA

Codice censimento

BI08a

TIPOLOGIA:	affluente secondario del TORRENTE VALLELUNGA			
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Canale a regime meteorico			
ALVEO				
<i>LUNGHEZZA</i>	mt	300		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077759	<i>Longitudine</i>	1517252	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077712	<i>Longitudine</i>	1517540	

Codice censimento

BI08b

TIPOLOGIA:	affluente secondario del TORRENTE VALLELUNGA			
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Affluente della parte alta del torrente proveniente dal compluvio che attraversa i confini comunali.			
ALVEO				
<i>LUNGHEZZA</i>	mt	(250)		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077901	<i>Longitudine</i>	1517261	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077884	<i>Longitudine</i>	1517514	

Codice censimento	BI08c
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE VALLELUNGA	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
DESCRIZIONE	Affluente della parte alta del torrente proveniente dal compluvio che attraversa i confini comunali.			
ALVEO				
LUNGHEZZA	mt	(250)		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5078055	<i>Longitudine</i>	1517255	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5078020	<i>Longitudine</i>	1517520	

Codice censimento	BI08d
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE VALLELUNGA	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
DESCRIZIONE	Affluente della parte alta del torrente proveniente dal compluvio che attraversa i confini comunali.			
ALVEO				
LUNGHEZZA	mt	(250)		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5078098	<i>Longitudine</i>	1517766	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077990	<i>Longitudine</i>	1517520	

Codice censimento	BI08e
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE VALLELUNGA	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
DESCRIZIONE	Affluente della parte alta del torrente proveniente dal compluvio che attraversa i confini comunali in zona scarsamente accessibile.			
ALVEO				
LUNGHEZZA	mt	(550)		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077908	<i>Longitudine</i>	1518020	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077744	<i>Longitudine</i>	1517551	

Codice censimento	BI08f
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE VALLELUNGA	
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
DESCRIZIONE	Ruscello a carattere esclusivamente meteorico.			
ALVEO				
LUNGHEZZA	mt	275		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077640	<i>Longitudine</i>	1517820	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077634	<i>Longitudine</i>	1517551	

Codice censimento	BI08g
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del		TORRENTE VALLELUNGA	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE				
DESCRIZIONE	Ruscello a carattere esclusivamente meteorico.			
ALVEO				
LUNGHEZZA	mt	200		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077530	<i>Longitudine</i>	1517723	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077532	<i>Longitudine</i>	1517514	

RETICOLO IDRICO MINORE	<i>Codice censimento</i>	BI09
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:		TORRENTE PISSATA			
TIPOLOGIA:		torrente montano			
CATEGORIA		2	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo		May-05	Sezione CTRL		B4C4
Comune		Casino d'Erba	Provincia		Como
DESCRIZIONE					
Generale		Affluente di destra del torrente Piot a prevalente carattere meteorico.			
ALVEO					
Tipologia dell'alveo		roccia e terra		Stato di manutenzione	
				mediocre	
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO		mt	680		
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO		mt	0		
LUNGHEZZA TOTALE		mt	680		
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO		mt	0		
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE		mt	2		
LARGHEZZA MEDIA ALVEO		mt	(2)		
PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA		RILEVATO		N°	rif.
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA		0	
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA		0	
		SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA		0	
		GROTTA (nelle vicinanze)		0	
		CASCATA O RAPIDA		0	
		FORRA		0	
		MARMITTA		0	
		AREA DI ESONDAZIONE		0	
		RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)		0	
PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO		RILEVATO		N°	rif.
		TRAVERSE		0	
		SCOGLIERE		0	
		OPERE DI PRESA		0	
		PONTI		0	
		ATTRAVERSAMENTI		0	
		CANALE ARTIFICIALE		0	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>		5077658	<i>Longitudine</i>		1518031
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>		5077303	<i>Longitudine</i>		1517450

RETICOLO IDRICO MINORE AFFLUENTI DEL	TORRENTE PISSATA
---	-------------------------

<i>Codice censimento</i>	BI09a
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:		affluente secondario del		TORRENTE PISSATA	
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO	X
<i>Data rilievo</i>	May-05	Sezione CTRL		B4C4	
<i>Comune</i>	Caslino d'Erba	Provincia		Como	
DESCRIZIONE					
<i>DESCRIZIONE</i>	Canale a regime meteorico proveniente dal compluvio di pertinenza anche extracomunale				
ALVEO					
<i>LUNGHEZZA</i>	mt	(600)			
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5077920	<i>Longitudine</i>	1518231		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5077304	<i>Longitudine</i>	1517653		

RETICOLO IDRICO MINORE	<i>Codice censimento</i>	BI10
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:		TORRENTE SPARANTEE			
TIPOLOGIA:		torrente montano			
CATEGORIA		2	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo		May-05	Sezione CTRL		B4C4
Comune		Caslino d'Erba	Provincia		Como
DESCRIZIONE					
Generale		Affluente di sinistra del torrente Brasciadega in tratto di alveo montano scarsamente accessibile a piedi e caratterizzato quindi da una generale mancanza di manutenzione con deposito di materiale, per questo motivo sono state costruite una serie di barriere in forma di briglie e traverse a valle della foce (torrente pianezza).			
ALVEO					
Tipologia dell'alveo		roccia e terra		Stato di manutenzione	
				pessimo (a monte)	
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO		mt	580		
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO		mt	0		
LUNGHEZZA TOTALE		mt	580		
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO		mt	0		
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE		mt	(3)		
LARGHEZZA MEDIA ALVEO		mt	(3)		
PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA		RILEVATO		N°	rif.
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA		0	
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA		0	
		SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA		0	
		GROTTA (nelle vicinanze)		0	
		CASCATA O RAPIDA		0	
		FORRA		0	
		MARMITTA		0	
		AREA DI ESONDAZIONE		0	
		RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)		0	
PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO		RILEVATO		N°	rif.
		TRAVERSE		0	
		SCOGLIERE		0	
		OPERE DI PRESA		0	
		PONTI		0	
		ATTRAVERSAMENTI		0	
		CANALE ARTIFICIALE		0	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>		5078164	<i>Longitudine</i>		1516699
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>		5077750	<i>Longitudine</i>		1516304

RETICOLO IDRICO MINORE AFFLUENTI DEL TORRENTE SPARANTEE

<i>Codice censimento</i>	BI10a
--------------------------	--------------

TIPOLOGIA:	affluente secondario del TORRENTE SPARANTEE			
CATEGORIA	3	PERENNE	TEMPORANEO	X
<i>Data rilievo</i>	May-05	<i>Sezione CTRL</i>	B4C4	
<i>Comune</i>	Caslino d'Erba	<i>Provincia</i>	Como	
DESCRIZIONE				
<i>DESCRIZIONE</i>	Compluvio afferente al torrente Sparantee a regime esclusivamente meteorico			
ALVEO				
<i>LUNGHEZZA</i>	mt	300		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5078110	<i>Longitudine</i>	1516435	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077873	<i>Longitudine</i>	1516330	

RETICOLO IDRICO MINORE	<i>Codice censimento</i>	BI11
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:		TORRENTE PIANEZZA			
TIPOLOGIA:		torrente montano			
CATEGORIA		2	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo		May-05	Sezione CTRL		B4C4
Comune		Caslino d'Erba	Provincia		Como
DESCRIZIONE					
Generale	Affluente di sinistra del torrente piot, la parte apicale del torrente si trova in tratto di alveo montano scarsamente accessibile a piedi, il tratto terminale e' invece regimato mediante opere di difesa (briglie e traverse con scogliere di argine in pietra) per evitare flussi di materiale detritico verso valle proveniente dai torrenti a monte caratterizzati dall'impossibilita' di realizzare una costante manutenzione a causa dell'inaccessibilita' della zona.				
ALVEO					
Tipologia dell'alveo	roccia e terra		Stato di manutenzione		buono
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO	mt		650		
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO	mt		280		
LUNGHEZZA TOTALE	mt		930		
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO	mt		0		
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE	mt		3		
LARGHEZZA MEDIA ALVEO	mt		(3)		
PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA		RILEVATO		N°	rif.
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA		1	
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA		1	13
		SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA		1	Z010
		GROTTA (nelle vicinanze)		0	
		CASCATA O RAPIDA		0	
		FORRA		0	
		MARMITTA		0	
		AREA DI ESONDAZIONE		0	
		RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)		1	

CENSIMENTO DEI CORSI D'ACQUA
DEL RETICOLO IDRICO MINORE

<i>PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO</i>		<i>RILEVATO</i>	<i>N°</i>	<i>rif.</i>
		TRAVERSE	11	T030 T029 T028 T027 T026 T025 T024 T023 T022 T021 T020
		SCOGLIERE	0	
		OPERE DI PRESA	0	
		PONTI	0	
		ATTRAVERSAMENTI	2	A009 A010
		CANALE ARTIFICIALE	0	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE				
<i>Latitudine</i>	5077755	<i>Longitudine</i>	1516625	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE				
<i>Latitudine</i>	5077114	<i>Longitudine</i>	1516303	

RETICOLO IDRICO MINORE		Codice censimento	BI12		
NOME:		TORRENTE MIDRIA			
TIPOLOGIA:		torrente montano			
CATEGORIA		3	PERENNE	TEMPORANEO X	
Data rilievo		May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune		Caslino d'Erba	Provincia	Como	
DESCRIZIONE					
Generale	Affluente di sinistra del torrente piot a regime prettamente meteorico e con piccoli ruscellamenti diffusi nella parte terminale				
ALVEO					
Tipologia dell'alveo	roccia e terra		Stato di manutenzione	buono	
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO	mt			780	
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO	mt			0	
LUNGHEZZA TOTALE	mt			780	
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO	mt			0	
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE	mt			1	
LARGHEZZA MEDIA ALVEO	mt			(1)	
PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA		RILEVATO		N°	rif.
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA		0	
		ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA		1	11
		SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA		1	
		GROTTA (nelle vicinanze)		0	
		CASCATA O RAPIDA		0	
		FORRA		0	
		MARMITTA		0	
		AREA DI ESONDAZIONE		0	
		RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)		0	
PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO		RILEVATO		N°	rif.
		TRAVERSE		0	
		SCOGLIERE		0	
		OPERE DI PRESA		0	
		PONTI		0	
		ATTRAVERSAMENTI		1	A011
		CANALE ARTIFICIALE		0	
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE					
<i>Latitudine</i>	5076988	<i>Longitudine</i>	1518132		
UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE					
<i>Latitudine</i>	5076915	<i>Longitudine</i>	1517396		

RETICOLO IDRICO MINORE	<i>Codice censimento</i>	BI13
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:	TORRENTE NORZA'			
TIPOLOGIA:	torrente montano			
CATEGORIA	3	PERENNE		TEMPORANEO X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	

DESCRIZIONE

Generale	Affluente di sinistra del torrente Piot a carattere esclusivamente meteorico, nella parte terminale esiste un tratto incanalato per attraversamento di strada comunale di adeguate dimensioni
-----------------	---

ALVEO

Tipologia dell'alveo	roccia e terra	Stato di manutenzione	buono
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO	mt		530
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO	mt		0
LUNGHEZZA TOTALE	mt		530
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO	mt		0
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE	mt		(3)
LARGHEZZA MEDIA ALVEO	mt		(3)

PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA	RILEVATO	N°	rif.
	ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA	1	17
	ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA	0	
	SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA	1	
	GROTTA (nelle vicinanze)	0	
	CASCATA O RAPIDA	0	
	FORRA	0	
	MARMITTA	0	
	AREA DI ESONDAZIONE	0	
	RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)	0	

PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO	RILEVATO	N°	rif.
	TRAVERSE	0	
	SCOGLIERE	0	
	OPERE DI PRESA	0	
	PONTI	0	
	ATTRAVERSAMENTI	1	A006
CANALE ARTIFICIALE	0		

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE

<i>Latitudine</i>	5076923	<i>Longitudine</i>	1517975
-------------------	---------	--------------------	---------

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE

<i>Latitudine</i>	5076715	<i>Longitudine</i>	1517459
-------------------	---------	--------------------	---------

RETICOLO IDRICO MINORE	<i>Codice censimento</i>	BU01
-------------------------------	--------------------------	-------------

NOME:	TORRENTE BURI			
TIPOLOGIA:	torrente montano			
CATEGORIA	2	PERENNE	TEMPORANEO	X
Data rilievo	May-05	Sezione CTRL	B4C4	
Comune	Caslino d'Erba	Provincia	Como	

DESCRIZIONE

Generale	Affluente di destra del fiume Lambro (reticolo principale) a prevalente carattere meteorico, l'alveo al disopra del centro abitato e' caratterizzato da un'alveo particolarmente degradato a causa di erosioni e franamenti dalla parete soprastante. Il tratto regimato si trova in prossimita' delle abitazioni e delle strade comunali per Asso e la manutenzione e' eseguita dai fondisti adiacenti senza interventi da parte del comune.
-----------------	---

ALVEO

Tipologia dell'alveo	roccia e terra	Stato di manutenzione	pessimo (a monte)
LUNGHEZZA TRATTO NON REGIMATO	mt	250	
LUNGHEZZA TRATTO REGIMATO	mt	260	
LUNGHEZZA TOTALE	mt	510	
ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO	mt	0	
LARGHEZZA ALVEO ALLA FOCE	mt	2	
LARGHEZZA MEDIA ALVEO	mt	3	

PRESENZA DI RILEVATI ATTIVI DI ORIGINE GEOMORFOLOGICA	RILEVATO		N°	rif.
	ORLO ATTIVO DI SCARPATA ROCCIOSA		1	
ORLO ATTIVO DI SCARPATA DI EROSIONE TORRENTIZIA		1		
SOLCO DI EROSIONE CONCENTRATA		1		
GROTTA (nelle vicinanze)		0		
CASCATA O RAPIDA		1		
FORRA		1		
MARMITTA		1		
AREA DI ESONDAZIONE		1	19	
RUSCELLAMENTO DIFFUSO (NELLE ADIACENZE)		0		

PRESENZA DI OPERE SULL'ALVEO	RILEVATO		N°	rif.
	TRAVERSE		0	
SCOGLIERE		0		
OPERE DI PRESA		0		
PONTI		2	P005 P006	
ATTRAVERSAMENTI		0		
CANALE ARTIFICIALE		1	F004	

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI MONTE

<i>Latitudine</i>	5077223	<i>Longitudine</i>	1516000
-------------------	---------	--------------------	---------

UBICAZIONE PLANIMETRICA SU CTRL PUNTO DI VALLE

<i>Latitudine</i>	5076812	<i>Longitudine</i>	1519587
-------------------	---------	--------------------	---------